



V Chomutově dne 25.03.2013
Č.j. 1591/35200/2012/Chr
Vyřizuje: Tomáš Chrtek
Tel.: 474614531, 724141786

Věc: poskytnutí informací dle zákona 106/1999 sb., na základě žádosti Bc. Jiříka Lubomíra

Vážený pane Lubomíre,

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informací v rozsahu zákona 106/1999 sb. ve věci opravy komunikace III/25340 v k.ú. Košťany vám dle vašich dotazů, které jste citoval v jednotlivých bodech, sdělujeme následující:

1. Obec Košťany s námi nevstoupila do jednání v rámci objízdné trasy, před zahájením rekonstrukce mostů na silnici I/27 Střelná – Křižanov. Tato problematika byla projednávána se správcem komunikace tj. Správou a údržbou silnic ÚK a městem Hrob.
2. K otázce zdali byl vznesen nárok ze strany města Košťany, **případně silničního správního úřadu na následnou opravu komunikace, využívanou jako objízdná trasa v k.ú. Košťany** vám sdělujeme, že **nebyl**. Tento nárok může vznést pouze Správce komunikace, jímž je Správa a údržba silnic ÚK.
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR jako státní příspěvková organizace se musí chovat jako správný hospodář a při provádění jakýkoliv rekonstrukcí, které si vyžádají objízdné trasy po komunikacích nižších tříd, tyto komunikace opravuje v rozsahu s uvedením do stavu, v jakém se nacházely tyto komunikace před provedením dopravy. Jedná se o opravy s uvedením do původního stavu. Tedy ve většině případů se jedná pouze o lokální výspravy výtluků nebo jednotlivých souvislých pásů. Není účelem objízdné trasy provádět kompletní rekonstrukci komunikace, která je ve správě jiného subjektu.
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR nemůže poskytnout finanční pomoc na rekonstrukci živičného povrchu. Tuto rekonstrukci včetně finančních náhrad musí vždy nést Správce komunikace, jímž je SÚS ÚK.
5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, nezaujímá negativní stanovisko k rekonstrukci komunikace III/25340 po které byla vedena objízdná trasa v rámci rekonstrukcí dvou mostů 27-002 a 27-004 na komunikaci I/27v roce 2012. V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce mostu 27-004 a nová rekonstrukce mostu 27-003. V rámci této rekonstrukce bude znova vedena objízdná trasa po komunikaci III/25340. V rámci této rekonstrukce budou rozpočty staveb obsahovat položku na rekonstrukci objízdných tras v rámci staveb. Tyto rekonstrukce budou, ale spočívat jak již uvádíme výše v uvedení do původního stavu. Není možné v rámci investic ŘSD ČR zhodnocovat jakýkoliv majetek nad rámec původního stavu.

S pozdravem

Alice Dolniaková Vlková
Ing. Alice Dolniaková Vlková
ředitelka Správy Chomutov





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Bc. Jiřík Lubomír
Sklářská 210
417 23 Košťany

Kontaktní adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Tel: 474 614 531, Fax: 474 624 348, mobil: 724 141 786